

Mostra d'Oltremare S.p.A.
Data Protocollo: 15/03/2016
N. Protocollo Uscita: 0001824/16

RISCONTRO A QUESITO N. 9

Da: Area Tecnica Mostradoltrema PEC [mailto:areatecnica.mostradoltremare@cert.tnet.it]
Inviato: martedì 15 marzo 2016 11:31
A:
Oggetto: R: quesito

In riscontro al Vostro quesito si precisa quanto segue:

1. per quest'appalto, essendo un lavoro "a corpo", non è prevista alcuna lista delle lavorazioni;
2. Per la stima dei costi della sicurezza sono stati considerati sia gli oneri diretti che indiretti. Gli oneri diretti sono quelli già ricompresi nei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi e sono:
Varco Kennedy € 1.713,54
Varco Terracina € 1.937,15
Nuova centrale termofrigo € 5.613,66
Gli oneri indiretti sono quelli denominati aggiuntivi necessari per poter eseguire le lavorazioni in condizioni di sicurezza relativamente alle analisi dei rischi del P.S.C. delle attività previste nel PSC per quel che riguarda le prescrizioni operative. Gli oneri indiretti sono:
Varco Kennedy € 21.916,14
Varco Terracina € 21.128,90
Nuova centrale termofrigo € 2.456,90

il tutto per un totale di € 54.766,29. Tale importo è riportato, comunque, tra gli allegati al PSC e precisamente nell'elaborato STIMA ONERI PER LA SICUREZZA.

Saluti
Il RUP arch. Paolo Stabile

QUESITO N. 9

Da:
Inviato: giovedì 10 marzo 2016 12:36
A: areatecnica.mostradoltremare@cert.tnet.it
Oggetto: quesito

Oggetto gara: lavori di riqualificazione degli ingressi alla Mostra d'Oltremare - Viale Kennedy e via Terracina

in riferimento all'oggetto, si chiede di conoscere in quale elaborato è il quadro economico generale dell'intervento;
inoltre negli elaborati economici sono inserite le liste delle lavorazioni si chiede se sono da prendere in considerazione
per la formulazione dell'offerta o basta la dichiarazione come descritto nel disciplinare di gara.

si chiede, inoltre come sono stati considerati i costi degli oneri della sicurezza pari ad euro 54.766,29 riferito ad ogni categoria prevista dal bando, visto che in ogni computo di stima degli oneri della sicurezza è stata inserita una piccola somma che non ammonta al totale di cui sopra.